

# Jak opravit díry v nafukovací tubě kitu


Tubu z části nafoukněte a protahujte vodou až najdete unikající místo.



Místo kde jste našli díru si naznačte fixem. Nechte tubu vyschnout a očistěte lihovými tampóny.



Dle velikosti díry ustříhněte část samolepící záplaty, zaoblete konce a přilepte na díru. Vložte tubu zpět.



# Jak vytáhnout nafukovací tubu z náběhové hrany padáku?

Tubu z náběhové hrany (leading edge) můžete vytáhnout přes zip uprostřed leading edge. Na konce tuby přes vstupy na křídlech kitu upevněte dostatečně dlouhé lanko a tubu pohodlně vytáhněte. Lanko rovněž slouží k opětovnému vtáhnutí tuby zpět do kitu. U vzpěr toto lanko připevněte na nafukovací ventily.



Leading edge můžete vytáhnout přes prostřední zip. Tuba ze vzpěr se vytahuje přes jejich konce. Při vytahování tuby z leading edge u kitů s "one pump" systémem se ujistěte, že jste odpojily všechny ventily a hadičky vedoucí do vzpěr. Detailní popis je většinou přiložen u těchto kitů již výrobcem.



Jakmile jste dokončili opravu nafukovací části, vložte tubu do igelitového sáčku s pudrem a pořádně protřepte tak, aby byla tuba zcela pokryta pudrem. Složte tubu (do harmoniky) od krajů ke středu tuby a přivažte na šňůry, které zůstaly po vytáhnutí a pomalu tubu vtáhněte zpět. Dejte dobrý pozor aby při vtahování nedošlo k přetočení, což by mělo za následek prasknutí při nafukování.



# Opravy vzpěr a náběhových hran kitů



Řádně očistěte okraje trhliny (z obou stran) pomocí tampónů s alkoholem.



Podle trhliny vyměřte a ustříhněte správnou velikost samolepící pásky Dacron.



Vnitřní stranu trhliny podlepte samolepící páskou Dacron tak, aby obě strany trhliny při lepení drželi dohromady.



Z vnější strany trhliny přiložte síťku Fiberfix.



Jakmile je síťka Fiberfix na správném místě, naneste tenkou a rovnoměrnou vrstvu lepidla Glufix přiloženým aplikátorem.



Materiál na vzpěrách a náběhových hranách musí být před nanesením lepidla **zcela suchý**! Po zaschnutí lepidla Glufix (24 hodin) přelepte spoj samolepícím páskem Dacron.



Posledním krokem je přetáhnutí okrajů pásky Dacron tenkou vrstvou lepidla Glufix přímo z tuby.



# Jak opravit trhlinu v plachtě kitu (canopy)

Řádně očistěte okraje trhliny pomocí tampónu napuštěného alkoholem.



Jakmile je materiál čistý a suchý, srovnejte a přiložte obě strany trhliny k sobě tak, aby nedošlo ke krabatění (jako vodítko použijte hrubší vlákna rip stop materiálu).




Jestliže je díra delší než 30 cm podlepte si trhlinu běžnou lepící páskou k lepšímu zafixování materiálu proti pohnutí při lepení. Na spodní stranu kitu přiložte samolepící síťku Fiberfix tak aby dostatečně překryla celou díru. Opravu kitu provádějte vždy na vnitřní straně kitu (intrados) strana, kterou vidíte, když s kitem lítáte nebo jezdíte.



Jakmile je Fiberfix síťka na správném místě, naneste tenkou a rovnoměrnou vrstvu lepidla Glufix přiloženým aplikátorem. Je důležité aby lepidlo překrylo celou síťku.



Detailní foto jak hrubá vrstva lepidla má být nanesena.



Asi po 20 minutách, kdy je lepení zcela zaschlé, otočte kite a naneste tenkou vrstvu lepidla Glufix na druhou stranu trhliny. Nanesení tenké vrstvy lepidla na druhou stranu trhliny, můžete provést přímo z tuby.



Vytvrzení lepidla je vždy závislé na vzdušné vlhkosti a teplotě okolí.

**Důležité:** Jakmile dokončíte opravu nechte lepení vyschnout alespoň 1 hodinu. Pro maximální pevnost nechte opravu vyschnout přes noc.